swiss safety center

Mobile Prüfung nach ADR 6.2 vor Ort

Ultraschall-prüfanlage (UT) Autosonic™



Aufstellen der mobilen Ultraschall-prüfanlage

Demontage und Transport

Demontage der Flaschen und Transport zur Ultra-schallprüfanlage

Datenerfassung und Archivierung

Erfassung der Flaschendaten

Erfassung der Flaschendaten am PC der Ultraschallprüfanlage

Abfahren des Prüfprogramms

Abfahren des Prüfprogramms am PC der Ultraschall-prüfanlage

Einbau

Einbau der geprüften Flaschen in die Löschanlage

Stempelung

Stempelung der geprüften Flaschen nach ADR

Erfassung

in der SVTI Datenbank

Prüfbericht

Ausstellung des Prüf-protokolls (ADR-Bescheinigung)

Version 2.0